

Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5

Рис. 6

Профилактика и уход за изделием

Необходимо регулярно очищать поверхность смесителя щадящими моющими средствами для металлических поверхностей, чтобы на нем не образовывались пятна. Не оставляйте моющее средство на поверхности больше 5 минут. Тщательно смывайте средство водой. Для ухода за смесителем запрещается использовать абразивные вещества и материалы, а также химические средства с высоким содержанием кислот и/или щелочи. Чтобы избежать поломки смесителя, исключите риск замерзания в нем воды.

K3-Ф-АС 01.2026

Орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Сүзілген суға арналған арнасымен және дөңгелек диверторымен ас үйге арналған Spin араластырғышы

Құрметті сатып алушы!

IDDIS® қоспалауышын таңдағаныңыз үшін рахмет.

Жинақтау

- | | |
|--|---------|
| 1. Қоспалауыш | 1 дана. |
| 2. Тұғы | 1 дана. |
| 3. Икемді жеткізгіш | 2 дана. |
| 4. Сүзілген су жеткізгіші | 1 дана. |
| 5. Сомынмен бекіту жинағы | 1 дана. |
| 6. Жеткізгішке арналған алынбалы кілт | 1 дана. |
| 7. Аэратор кілті | 1 дана. |
| 8. Сүзілген суға арналған жеткізгіш адаптері | 1 дана. |
| 9. Өнімнің паспорты | 1 дана. |

Қолданылу саласы

Асүйге арналған қоспалауыш 0,05-тен 0,6 МПа-ға дейінгі жұмыс қысымы жағдайында суық және ыстық сумен жабдықтаудың орталықтандырылған немесе жергілікті жүйелерінен келіп түсетін суық және ыстық суды (75 °C-ге дейінгі температурада) араластыру мен беруге арналған.


Сипаттамалары

- Жұмыс қысымының диапазоны: 0,05-тен 0,6 МПа-ға дейін.
- Ұсынылған диапазон қысым: 0,3 МПа $\pm$ 10% МПа.
- Ұсынылған температура диапазоны: 10 °C - 75 °C.
- Араластырғыш корпусының материалы: ЛЦ40С жезі.
- Бекіту бөлшектерінің материалы сантехникалық желіге*: жезі немесе тот баспайтын болат.
- Сумен жабдықтау жүйесіне қосылу үшін ұсынылған бұранда өлшемі M10-G1/2.

* Модельге байланысты.

Орнату алдында

- Маңызды: қоспалауыштың қалыпты жұмыс істеуі үшін су қысымы 0,3 МПа болуы керек (ыстық және суық су қысымының айырмашылығы, $\pm$ 10%).
- Судың максималды температурасы +75 °C.
- Суық және ыстық су үшін суды қаралап тазарту сүзгілерін орнату ұсынылады (100 мкр артық емес).




Араластырғышты орнату


Дұрыс орнату үшін білікті мамандарға жүгінуді ұсынамыз.

Араластырғыш бір тесікке орнатылады (сур. 1).


1. Сүмен жабдықтау жүйесіндегі суды жабыңыз.
2. Икемді жеткізгішті үстел үсті тақтайдың саңылауына өткізіп, икемді жеткізгішті HOT және COLD деп белгіленген мыс түтіктерге, ал сүзілген суға арналған жеткізгішті F деп белгіленген түтікке бекітіңіз (2-сурет).
3. Араластырғышты кіріс бекіткіш жинағын пайдаланып жұмыс бетіне бекітіңіз, содан кейін сүзілген су адаптерін (8-бөлік) сүзілген суға арналған жеткізгішке бекітіңіз.
4. Сүзілген суға арналған жеткізгіштің алынбалы адаптерін (8-бөлім) пайдаланып, икемді жеткізгішті су жүйесіне қосыңыз. Салмалы сомындарды қатайту кезінде икемді жеткізгішке арналған шлангты қолмен ұстап тұру керек (суық суды оңға, ыстық суды солға қосу ұсынылады). Сүзілген суға арналған жеткізгішті сүзгіге қосыңыз (4-сурет). Сүзгіні қосқан кезде сүзгі өндірушісінің нұсқауларын орындаңыз.
5. Суды бірінші рет қосқан кезде оны бітеп тастамас үшін қоспалауышты бұралған аэратормен қосу керек. Сүмен жабдықтау жүйесін қосыңыз және қоспалауыш өшірілген кезде барлық қосылыстардың тығыздығын тексеріңіз. Қысқа уақытқа суық және ыстық суды қоспалауышқа қосыңыз, содан кейін қоспалауышты өшіріп, аэраторды орнына орнатыңыз (бұраңыз).
6. Суық және ыстық суды қосу/өшіру: тұтқа бұрышқа бағытталған және алға / артқа реттеледі (5-сурет).
7. Сүзілген суды қосу үшін диверторды бұру керек (6-сурет).




1-сур.




2-сур.




3-сур.



4-сур.



5-сур.



6-сур.

Бұйымның профилактикасы және күтімі

Араластырғыштың бетін металл беттерге арналған жұмсақ жуғыш заттармен үнемі тазартып отыру керек, сонда дақтар пайда болмайды. Жұғыш затты бетіне 5 минуттан артық қалдырмаңыз. Өнімді сүмен жақсылап шайыңыз. Қоспалауышты күту үшін абразивті заттар мен материалдарды, сондай-ақ құрамында қышқылдар және/немесе сілтілер көп химиялық заттарды қолдануға тыйым салынады. Қоспалауыштың сынуын болдырмас үшін ондағы судың қатып қалу қаупін болдырмаңыз.